

Data da Vistoria: 13/05/19

COLHEITADEIRA

Operação: 443123 Ano:

Número de série: 4500 356452

Modelo: BC4500R

Nº de Horas: 1.290<sup>h</sup>

Marca: Veltre

1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? ( ) SIM  NÃO\*

\* Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.

2) Trabalhou com cana? ( ) SIM  NÃO ( ) Não sabemos informar

ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N / A
Motor	<input checked="" type="checkbox"/>				
Transmissão - Mecânica ( ) Hydro <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Redução dianteira	<input checked="" type="checkbox"/>				
Computador	<input checked="" type="checkbox"/>				
Elétrica geral	<input checked="" type="checkbox"/>				
Tração - 4x4 <input checked="" type="checkbox"/> 4x2 ( )	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pneus Dianteiros - Tamanho: 18.4 34	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pneus Traseiro - Tamanho: 12.4 24	<input checked="" type="checkbox"/>				
Embreagem - Manual ( ) Hydro <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Eixo dianteiro	<input checked="" type="checkbox"/>				
Eixo traseiro	<input checked="" type="checkbox"/>				
Comando hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>				
Freio	<input checked="" type="checkbox"/>				
Bomba hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>				
Bomba bicos	<input checked="" type="checkbox"/>				
Tubo descarregador	<input checked="" type="checkbox"/>				
Lataria / Pintura	<input checked="" type="checkbox"/>				
Bateria					<input checked="" type="checkbox"/>
Cabine ar condicionado		<input checked="" type="checkbox"/>			
Saca Palha <input checked="" type="checkbox"/> Rotor ( )	<input checked="" type="checkbox"/>				
Cilindro de auto inércia	<input checked="" type="checkbox"/>				
Correia pequena ( ) Correia Quadriolex ( )		<input checked="" type="checkbox"/>			
Correia cilindro		<input checked="" type="checkbox"/>			
Correia de tração ( ) Bomba hydro <input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
Elevador de grãos		<input checked="" type="checkbox"/>			
Piloto Automático (GPS) - Sim ( ) Não <input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
Monitor de Grãos - Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não ( )		<input checked="" type="checkbox"/>			
Monitor de Perdas - Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não ( )		<input checked="" type="checkbox"/>			

OBSERVAÇÕES COLHEITADEIRA:

\* Sem bateriz motivo sequência (roubo)  
choviz no momento vistoria.  
1290 informado pela Revenda.

ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO  
COLHEITADEIRA

BOM   
REGULAR  
RUIM  
SUCATA

ESTADO GERAL: Bom

*Fabiano de Bona*  
**Fabiano de Bona**  
Gerente Filial  
Polisul Com. Agrícola Ltda  
CNPJ: 90.063.736/0002-82

*[Handwritten Signature]*