

Data da Vistoria: 12/06/19

Operação: _____ Ano: 2005

Número de série: *CD1550A0481B5* Modelo: 1550VB

N° de Horas: N Máx Marca: JOHN DEERE

1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? () SIM () NÃO*
 * Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.

2) Trabalhou com cana? () SIM () NÃO () Não sabemos informar

ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N/A
Motor		/			
Transmissão - Mecânica () Hydro ()		/			
Redução dianteira		/			/
Computador			/		
Elétrica geral			/		
Tração - 4x4 () 4x2 <input checked="" type="checkbox"/>					
Pneus Dianteiros - Tamanho: <u>30.5-32</u>			/		
Pneus Traseiro - Tamanho: <u>16.9-24</u>			/		
Embreagem - Manual () Hydro <input checked="" type="checkbox"/>		/			
Eixo dianteiro		/			
Eixo traseiro		/			
Comando hidráulico		/		/	
Freio		/	/		
Bomba hidráulica		/	/		
Bomba bicos			/		
Tubo descarregador			/		
Lataria / Pintura		/			
Bateria		/			
Cabine ar condicionado		/			
Saca Palha <input checked="" type="checkbox"/> Rotor ()		/			
Cilindro de auto inércia		/			
Correia pequena () Correia Quadriplex <input checked="" type="checkbox"/>		/			
Correia cilindro		/			
Correia de tração () Bomba hydro <input checked="" type="checkbox"/>		/			
Elevador de grãos					/
Piloto Automático (GPS) - Sim () Não <input checked="" type="checkbox"/>					/
Monitor de Grãos - Sim () Não <input checked="" type="checkbox"/>					/
Monitor de Perdas - Sim () Não <input checked="" type="checkbox"/>					/

OBSERVAÇÕES COLHEITADEIRA:

PESCOÇO N LEVANTA.
Produto veio S/NF

ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO COLHEITADEIRA	
BOM	
REGULAR	/
RUIM	
SUCATA	